

**CHARAKTERYSTYKA**

Tiksotropowa farba alkidowa w pełnym połysku, na bazie żywicy uretanowej.

**ZASTOSOWANIE**

FUTURA 90 jest przeznaczona do malowania powierzchni drewnianych oraz uprzednio zagruntowanych mebli metalowych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

**DANE TECHNICZNE****Zawartość substancji stałych**

ok. 54% obj.

**Lotne związki organiczne (VOC)**

Nie dotyczy wg dyrektywy o LZO (VOC).

**Zużycie praktyczne**

Jedna warstwa na gładkiej powierzchni: 8-12 m<sup>2</sup>/l

**Gęstość**

ok. 1,1 g/ml

**Czas schnięcia w temp. 23°C, 50% RH**

- suche na dotyk

po 4 godz.

- ponowne pokrycie

po 24 godz.

**Rozcieńczalnik, zmywacz**

TEKNOSOLV 1621 lub TEKNOSOLV 9500 przy nakładaniu metodą natryskową.

**Wykończenie**

Pełen połysk

**Kolor**

Kolory zgodnie z kartą FUTURA.  
Można barwić wg odcieni Teknomix.

**Oznakowanie bezpieczeństwa**

Patrz Karta Charakterystyki.

**UWAGA!** Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone (patrz Karta Charakterystyki, paragraf 7.1.).

**SPOSÓB STOSOWANIA**

- Przygotowanie podłoża** Malowana powierzchnia musi być czysta.
- Uprzednio malowane powierzchnie umyć środkiem myjącym RENSA i spłukać dokładnie wodą.
- Usunąć stare, odpadające warstwy farby i rdzę z powierzchni metalowych. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie.
- Zaszpachlować dziury i pęknięcia za pomocą wypełniacza SILORA A. Zmatowić powierzchnię i usunąć pozostałości.
- Gruntowanie** Powierzchnie metalowe pokryć odpowiednim podkładem:  
- stalowe – za pomocą farby antykorozyjnej FERREX lub FERREX METAL PRIMER,  
- aluminiowe i ocynkowane – za pomocą farby antykorozyjnej FERREX.
- Powierzchnie drewniane uprzednio nie malowane, lub pokryte wcześniej farbami alkidowymi, olejowymi bądź utwardzanymi kwasem, a także płyty wiórowe należy zagruntować przy pomocy podkładu FUTURA 3.
- Nakładanie** Farba jest tiksotropowa, dlatego przed użyciem należy ją dokładnie wymieszać.
- Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.  
Użyć dyszy do natrysku bezpowietrznego 0.011 – 0.013".  
Przy natrysku, w zależności od potrzeby, rozcieńczyć farbę do ok. 5-15 % objętościowych, używając rozcieńczalnika TEKNOSOLV 9500
- Drugą warstwę można nałożyć następnego dnia.
- Warunki podczas nakładania** W czasie nakładania i schnięcia farby temperatura otoczenia, powierzchni oraz farby powinna być wyższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
-